

WILSON CASE GAGE - L.E. WILSON 300 WSM CASE GAGE

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Najważniejszym zastosowaniem wskaźnika długości łuski jest ustawienie pełnowymiarowych matryc do resizingu o gwincie 7/8"-14. Częstym błędem podczas ponownego ładowania jest nadmierne powiększenie łuski. Wysokość główki wystrzelonych łusek można szybko i dokładnie zmierzyć za pomocą tego narzędzia i suwmiarki. Styl standardowy: Ten jednolity wskaźnik sprawdzi całkowitą długość, aby wskazać potrzebę przycinania oraz wysokość główki, aby zapewnić prawidłową wysokość główki i zapobiec nadmiernemu powiększeniu. Styl regulowany: Dla nabojęw z pierścieniem. Chociaż pierścień zapewnia wsparcie dla prawidłowej wysokości główki, żywotność łuski znacznie się skróci, chyba że resizing będzie ograniczony do minimum w okolicy ramienia. WSZYSTKIE WSKAŹNIKI DŁUGOŚCI ŁUSEK NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE SĄ DOSTĘPNE --- MIERZY TYLKO DŁUGOŚĆ ŁUSKI



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON 300 WSM CASE GAGE](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749003971
- Nr prod.: CG-30SM
- Nabój: 300 WSM (Winchester Short Mag)
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 36mm
- Długość wysyłki: 86mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika długości łuski WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 WSM. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj wskaźnika tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj wskaźnika i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie przekraczaj zalecanych wartości pomiarowych.
- Używaj narzędzi pomiarowych takich jak suwmiarka, aby zapewnić dokładność pomiarów.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas pracy z amunicją.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od przeszkód.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Sprawdź, czy wskaźnik długości łuski jest czysty i wolny od uszkodzeń.
- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia pomiarowe, takie jak suwmiarka.

2. Użycie wskaźnika:

- Umieść łuskę w wskaźniku i upewnij się, że jest prawidłowo osadzona.
- Zmierz długość łuski, korzystając z suwmiarki, aby upewnić się, że mieści się w zalecanych wartościach.
- Sprawdź wysokość główki, aby zapewnić prawidłową wysokość i zapobiec nadmiernemu powiększeniu.

3. Zalecenia dotyczące konserwacji:

- Regularnie czyść wskaźnik, aby zapewnić jego długotrwałe użytkowanie.
- Przechowuj wskaźnik w suchym i bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem obsługi klienta w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad i życzymy bezpiecznego użytkowania wskaźnika długości łuski WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 300 WSM.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl