

CARBIDE 3-DIE HANDGUN SETS - REDDING CARBIDE 3-DIE SET 40 S&W

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce do broni krótkiej](#)

Węglik tytanu znacznie różni się od innych węglików i jest idealnym materiałem do przekształcania łusek nabojoych. Węglik tytanu ma najwyższą twardość spośród dostępnych węglików. Różnica tkwi w mikrostrukturze. Pod mikroskopem wygląda gładko i zaokrąglono, co zapewnia śliską, nieprzywierającą powierzchnię, idealną do przekształcania nabojów bez smarowania. Zestaw Carbide 3-Die zawiera matrycę do rozmiaru węglika tytanu, matrycę rozszerzającą oraz matrycę do osadzania pocisków z wbudowanym zaciśnięciem.



Cechy

- Nazwa: [REDDING CARBIDE 3-DIE SET 40 S&W](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749006626
- Nr prod.: 88272
- Nabój: 40 S&W
- Waga dostawy: 0.726kg
- Wysokość wysyłki: 46mm
- Szerokość wysyłki: 112mm
- Długość wysyłki: 160mm
- UPC: 611760882722

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Zestaw CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING CARBIDE 3DIE SET 40 S&W Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

Zestaw CARBIDE 3DIE HANDGUN SETS REDDING

CARBIDE 3DIE SET 40 S&W Instrukcje

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Redding Carbide 3DIE do 40 S&W. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o przekształcaniu łusek nabojoych z zachowaniem bezpieczeństwa i efektywności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z unijnym Rozporządzeniem w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do jego zamierzonego celu.
- Regularnie sprawdzaj matryce pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zawsze używaj matryc w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Przechowuj matryce i wszystkie komponenty do ładowania amunicji w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących ładowania amunicji.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Matryca do przekształcania może wytwarzać wióry metalowe. Obsługuj ostrożnie.
 - Niewłaściwe użycie matrycy może prowadzić do awarii nabojów, co może skutkować obrażeniami.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed odłamkami.
 - Używaj odpowiednich rękawic ochronnych, aby uniknąć skaleczeń od krawędzi metalu.
 - Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i uporządkowane, aby zapobiec wypadkom.
- **Ograniczenia wiekowe:**
 - Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby w wieku 18 lat i starsze. Upewnij się, że młodsze osoby są nadzorowane przez dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że twoja prasa do ładowania jest mocno zamocowana na stabilnej powierzchni.
- Ostrożnie wsuń matrycę do rozmiaru węgliku tytanu do prasy i dokręć ją mocno.
- Zainstaluj matrycę rozszerzającą oraz matrycę do osadzania pocisków w ten sam sposób.

2. Użytkowanie:

- Przed przekształceniem sprawdź łuski nabojoye pod kątem jakichkolwiek wad.
- Smarowanie nie jest wymagane dzięki nieprzywierającej powierzchni węgliku tytanu.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi regulacji matryc do odpowiedniej wysokości.
- Przekształcaj każdą łuskę nabojoyą pojedynczo, zapewniając prawidłowe wyrównanie.
- Po przekształceniu sprawdź każdą łuskę pod kątem prawidłowych wymiarów przed przejściem do następnego kroku.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte matryce zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały opakowaniowe, gdzie to możliwe.
- Upewnij się, że wszystkie odpady, w tym wióry metalowe, są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszych informacji na temat Zestawu Redding Carbide 3DIE, prosimy o konsultację z oficjalną stroną internetową producenta lub obsługą klienta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Zestawu Redding Carbide 3DIE do 40 S&W. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie ładowania amunicji. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl