

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - FORSTER PRODUCTS, INC. 300 WSM MICROMETER SEATER DIE

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Wysięgniki do ponownego ładowania Forster charakteryzują się doskonałą jakością i umożliwiają ponownemu ładującemu produkcję koncentrycznych nabojęw raz po raz. Każdy wysięgnik jest wykonany z najwyższej jakości stali, starannie obrabianej z bardzo ciasnymi tolerancjami. Wysięgniki są ręcznie polerowane zarówno przed, jak i po procesie hartowania, aby zapewnić wyjątkowo gładkie wykończenie. Wszystkie wysięgniki do ponownego ładowania Forster są wyposażone w ich pierścień blokujący Forster Cross Bolt Die Locking Ring, który napina oba końce podzielonego pierścienia zamiast bezpośrednio dokręcać śrubę do gwintów wysięgnika. Forster Ultra Seater zawiera wszystkie funkcje wysięgnika Forster Bench Rest Seater Die powyżej, a dodatkowo ultra dokładną regulację mikrometryczną. Ta regulacja mikrometryczna pozwala na dostosowanie głębokości osadzania pocisku w krokach od .0005 cala do .001 cala, co ułatwia zmianę pocisków - wystarczy wrócić do wcześniej zapisanej ustawienia. Wysięgniki Forster Ultra Seaters ułatwiają precyzyjne dostosowanie pocisków do bruzd lufy.



Cechy

- Nazwa: **FORSTER PRODUCTS, INC. 300 WSM MICROMETER SEATER DIE**
- Producent: **FORSTER PRODUCTS, INC.**
- Nr produktu: 749006841
- Nr prod.: U00101
- Diameter (in): -
- Nabój: 300 WSM (Winchester Short Mag)
- Odmiana matryc: Bullet Seating Dies
- Waga dostawy: 0.454kg
- Wysokość wysyłki: 56mm
- Szerokość wysyłki: 130mm
- Długość wysyłki: 218mm
- UPC: 757253100055

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [O nas](#)

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES firmy Forster Products, Inc. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania Twoich matryc do ponownego ładowania, aby zapewnić bezpieczną i efektywną obsługę. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę sprzętu do ponownego ładowania przed użyciem.
- Zawsze nos odpowiednią odzież ochronną, w tym okulary ochronne i rękawice.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj wszystkie komponenty do ponownego ładowania, w tym matryce, w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ponownego ładowania amunicji i jej przechowywania.
- Regularnie sprawdzaj matryce pod kątem zużycia lub uszkodzeń i wymieniaj je w razie potrzeby.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z ponownym ładowaniem, w tym z obsługą prochu i kapiszonów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Nie przekraczaj zalecanych danych dotyczących ładunku podanych przez producentów pocisków i prochu.
- Używaj ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tylko z kompatybilnymi nabojami (300 WSM).
- Upewnij się, że matryca jest odpowiednio zabezpieczona w prasie do ponownego ładowania przed użyciem.
- Unikaj rozproszeń podczas ponownego ładowania, aby zachować koncentrację.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować matrycy poza jej zamierzonym użyciem.
- Trzymaj palce i ręce z dala od ruchomych części podczas obsługi.
- Zawsze sprawdzaj swoje ustawienia przed rozpoczęciem procesu ponownego ładowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja matrycy

- Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Usuń wszelkie istniejące matryce z prasy.
- Ostrożnie wkręć ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE w prasę, aż będzie ciasno. Nie dokręcaj zbyt mocno.
- Przymocuj pierścień blokujący Forster Cross Bolt Die Locking Ring, dokręcając końce podzielonego pierścienia, aby zabezpieczyć matrycę.

2. Przygotowanie do ponownego ładowania

- Umieść odpowiedni uchwyt na łuski w prasie.
- Włóż czystą, zdekapitowaną łuskę do uchwytu.
- Dostosuj ustawienie mikrometru do żądanej głębokości osadzania pocisku. Zakres regulacji wynosi od .0005 cala do .001 cala.
- Upewnij się, że pocisk jest prawidłowo osadzony, sprawdzając głębokość w porównaniu do swoich specyfikacji.

3. Proces ponownego ładowania

- Umieść pocisk na krawędzi łuski.
- Pociągnij rączkę prasy, aby osadzić pocisk. Upewnij się, że matryca działa płynnie przez cały proces.
- Po osadzeniu sprawdź głębokość pocisku, aby zweryfikować dokładność.
- Powtórz proces dla dodatkowych nabojów, dostosowując mikrometr w razie potrzeby dla różnych typów pocisków.

4. Pielęgnacja po użyciu

- Wyczyść matrycę po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie resztki lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj matrycę w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte matryce do ponownego ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj matryc do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe, które akceptują metalowe komponenty.
- Upewnij się, że wszelkie materiały niebezpieczne, takie jak proch lub kapiszony, są usuwane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przy zakupie. Możesz również sprawdzić platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualnych informacji na temat bezpieczeństwa produktów i wycofań.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas ponownego ładowania amunicji. Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i udane doświadczenie ponownego ładowania. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i za wybór Forster Products, Inc.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl