

LOCK-N-LOAD POWDER MEASURE - HORNADY LOCK-N-LOAD POWDER MEASURE

The Lock-N-Load powder measure offers the most flexible operation and the widest range of any powder measure. Go from .5 grain to 265 grains by simply changing rotor and inserts. Use one Lock-N-Load Powder Measure for reloading everything from small pistol cartridges to large magnum rifle cartridges. To change metering inserts, just push the Lock-N-Load insert release button and insert another metering insert. With only .002" clearance between the drum and rotor, it's the tightest in the industry for a standard measure. This tight tolerance helps eliminate powder binding between the frame and drum, delivering smooth function with all types of propellant—extruded or ball. Mount to your bench using a standard mounting bracket and lock ring, or use Hornady's Lock-N-Load bushings to mount this versatile measure on the Fast Load Powder Measure Stand or on the Lock-N-Load AP with case activated powder drop for automatic powder measuring during reloading.



Attributes

- Name: HORNADY LOCK-N-LOAD POWDER MEASURE
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 749006896
- Mfr. No.: 050069
- Delivery weight: 1.588kg
- Shipping height: 79mm
- Shipping width: 109mm
- Shipping length: 381mm
- UPC: 090255500691

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HORNADY LOCKNLOAD POWDER MEASURE](#)
- [English: LOCKNLOAD POWDER MEASURE SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Medidor de Pólvora LockNLoad Hornady](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miary Proszku LockNLoad Hornady](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD POWDER MEASURE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání měřiče prášku LockNLoad](#)

Sicherheitshinweise für den HORNADY LOCKNLOAD POWDER MEASURE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des HORNADY LOCKNLOAD POWDER MEASURE! Dieser Pulvermesser ist ein vielseitiges und präzises Werkzeug für das Wiederladen von Munition. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie den Pulvermesser regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Pulvermesser auf einer stabilen und festen Oberfläche montiert ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während der Nutzung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Pulvern und Chemikalien. Waschen Sie sich nach der Benutzung gründlich die Hände.
- Lassen Sie den Pulvermesser niemals unbeaufsichtigt, während er in Gebrauch ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Rotor und die Einsätze korrekt installiert und sicher befestigt sind, bevor Sie mit dem Messen beginnen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen LockNLoad Einsätze, um die Funktionalität und Sicherheit zu gewährleisten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Montage des Pulvermessers

- Wählen Sie einen stabilen Platz auf Ihrer Werkbank.
- Verwenden Sie eine StandardMontagehalterung und einen Sicherungsring, um den Pulvermesser zu befestigen.
- Alternativ können Sie die LockNLoadBuchsen von Hornady verwenden, um den Pulvermesser auf einem Fast Load Pulvermesserständer oder auf dem LockNLoad AP zu montieren.

2. Wechseln der Einsätze

- Drücken Sie die Taste zum Freigeben des LockNLoadEinsatzes.
- Entfernen Sie den aktuellen MessEinsatz und setzen Sie den gewünschten neuen MessEinsatz ein.
- Stellen Sie sicher, dass der neue Einsatz fest sitzt, bevor Sie fortfahren.

3. Messen von Pulvern

- Stellen Sie den Rotor auf die gewünschte Menge ein (zwischen 0,5 Grain und 265 Grain).
- Füllen Sie den Pulvermesser gemäß den Anweisungen und beginnen Sie mit dem Messen.

4. Nach der Nutzung

- Reinigen Sie den Pulvermesser gründlich nach jedem Gebrauch.
- Lagern Sie den Pulvermesser an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern und Tieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Pulvermesser und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass für Sicherheitsanfragen eine EUbasierte Kontaktstelle zur Verfügung steht. Überprüfen Sie die Website des Herstellers oder die Produktverpackung für weitere Informationen.

Schlussfolgerung

Der HORNADY LOCKNLOAD POWDER MEASURE ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Ihnen helfen kann, Ihre Wiederladearbeiten effizient und präzise durchzuführen. Indem Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, dass Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt sicher und angenehm sind.

LOCKNLOAD POWDER MEASURE SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Hornady LockNLoad Powder Measure. This product is designed to provide a flexible and efficient way to measure powder for reloading. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always operate in a wellventilated area to avoid inhalation of powder particles.
- Keep the powder measure out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the powder measure for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the handling and storage of reloading materials.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety glasses when handling powders and during the reloading process.
- Avoid overfilling the powder measure to prevent spills and accidental discharge.
- Do not use the powder measure if it is damaged or not functioning properly.
- Be cautious when changing metering inserts; ensure the measure is empty before doing so.
- Use only Hornadyapproved accessories and components with the powder measure.
- Ensure that the powder measure is securely mounted before use to prevent tipping or movement.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Mount the powder measure to your workbench using a standard mounting bracket and lock ring, or use Hornady's LockNLoad bushings.
- Ensure that the powder measure is stable and secure before proceeding to use it.

2. Usage:

- To change metering inserts, push the LockNLoad insert release button and insert a new metering insert.
- Set the desired grain measurement by selecting the appropriate rotor and inserts.
- Fill the powder measure with the desired type of propellant (extruded or ball) using care to avoid spills.
- Dispense the powder into your reloading device according to your specific reloading instructions.
- After use, empty any remaining powder from the measure and clean it according to the manufacturer's instructions.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused powder and materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of powders in regular trash; check for local hazardous waste disposal options.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent environmental contamination.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety or operation of the LockNLoad Powder Measure, please refer to the official Hornady website or contact your local Hornady representative.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with your Hornady LockNLoad Powder Measure. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Medidor de Pólvora LockNLoad Hornady

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Pólvora LockNLoad de Hornady. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento seguro y efectivo en la recarga de municiones. Para garantizar un uso seguro y eficiente, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el medidor de pólvora sea utilizado únicamente por adultos responsables.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Lee todas las instrucciones antes de usar el medidor.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No uses el medidor para ningún propósito diferente al que fue diseñado.
- Si detectas cualquier irregularidad durante el uso, detén el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Utiliza siempre gafas de seguridad y guantes al manipular pólvora.
- **Evita la Exposición:** No inhales el polvo de pólvora y evita el contacto con la piel.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda la pólvora en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y chispas.
- **Manejo de Insertos:** Al cambiar los insertos, asegúrate de que el medidor esté apagado y desconectado.
- **Uso de Montaje:** Asegúrate de que el medidor esté correctamente montado en una superficie estable antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Montaje:

- Usa un soporte de montaje estándar y un anillo de bloqueo para fijar el medidor a tu banco de trabajo.
- Alternativamente, utiliza los bujes LockNLoad de Hornady para montar el medidor en el soporte de medidor de pólvora Fast Load o en el LockNLoad AP.

2. Configuración Inicial:

- Cambia el rotor y los insertos según sea necesario para ajustar el rango de 0.5 granos a 265 granos.

Uso

1. Cambio de Insertos:

- Presiona el botón de liberación del inserto LockNLoad.
- Retira el inserto usado e inserta el nuevo inserto de medición.

2. Medición de Pólvora:

- Asegúrate de que el espacio entre el tambor y el rotor sea de 0.002" para un funcionamiento óptimo.
- Realiza pruebas de medición antes de comenzar la recarga para asegurarte de que el medidor esté calibrado correctamente.

3. Durante el Uso:

- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles del medidor.
- No sobrecargues el medidor más allá de su capacidad especificada.

Instrucciones de Eliminación

- Asegúrate de que cualquier pólvora no utilizada se elimine de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.
- Consulta a las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación segura de productos relacionados con la pólvora.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Mantén un registro de cualquier incidente o problema de seguridad y repórtalo a las autoridades competentes.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del Medidor de Pólvora LockNLoad de Hornady. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda que tu seguridad es lo más importante.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miary Proszku LockNLoad Hornady

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup miary proszku LockNLoad Hornady. Zapewniamy, że produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj miary proszku zgodnie z przeznaczeniem.
- Upewnij się, że produkt jest używany w dobrze oświetlonym i wentylowanym miejscu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tylko materiałów wybuchowych zatwierdzonych do stosowania z miarą proszku LockNLoad.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności miary proszku.
- Zawsze upewnij się, że wirnik jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie próbuj demontować lub modyfikować miary proszku w sposób niezgodny z instrukcją.
- Unikaj kontaktu z oczami i skórą podczas obsługi proszków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Umieść miarę proszku na stabilnym i równym blacie roboczym.
- Użyj standardowego uchwyty montażowego i pierścienia blokującego do zamocowania miary.
- Jeśli używasz wkładek LockNLoad, zamontuj je zgodnie z instrukcją producenta.

2. Użytkowanie

- Aby zmienić wkładki do pomiaru, naciśnij przycisk zwolnienia wkładki LockNLoad.
- Włóż nową wkładkę do pomiaru, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowana.
- Ustaw pożądany poziom pomiaru, dostosowując wirnik.
- Zawsze kontroluj działanie miary proszku przed każdym użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj miary proszku do ogólnych odpadów, jeśli zawiera ona resztki materiałów wybuchowych.
- Zasięgnij informacji w lokalnych punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania miary proszku LockNLoad Hornady, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej lub z autoryzowanym przedstawicielem.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie miary proszku LockNLoad Hornady.

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD POWDER MEASURE

Introduktion

Tack för att du valt LockNLoad Pulvermätare från Hornady. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för mätning av krut. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om skador upptäcks.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Förvara produkten på en säker plats efter användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av krut.
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat.
- Undvik att använda produkten i närheten av öppen eld eller andra källor till antändning.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Byt rotor och insatser försiktigt för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Montera pulvermätaren på en stabil bänk med hjälp av standard monteringsbracket och låsring.
- Alternativt, använd Hornadys LockNLoadbussningar för att montera på Fast Load pulvermätarställ eller LockNLoad AP.

2. Användning

- För att byta mätinsatser, tryck på knappen för att frigöra LockNLoadinsatsen.
- Sätt in en ny mätinsats och se till att den sitter ordentligt på plats.
- Justera rotorn för att ställa in önskad mätning från 0,5 grain till 265 grains.
- Kontrollera att det inte finns något spel mellan trumman och rotorn innan du börjar använda produkten.

Avfallshantering

- Kassera alla delar av produkten i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn eventuella material som är återvinningsbara.
- Töm alltid produkten på krut innan du gör dig av med den.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av LockNLoad Pulvermätare, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání měřiče prášku LockNLoad

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřič prášku LockNLoad od společnosti Hornady. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval přesnost a flexibilitu při přebíjení nábojů. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli a dodržovali následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Při používání měřiče prášku dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto manuálu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím se ujistěte, že je měřič prášku v dobrém stavu a neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Pokud dojde k jakémukoli poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s práškem používejte ochranné brýle a rukavice.
- Nikdy nepoužívejte měřič prášku bez správně namontovaného rotoru a vložek.
- Ujistěte se, že je pracovní plocha čistá a suchá, aby se minimalizovalo riziko uklouznutí nebo pádu.
- Při přebíjení se vyhněte jakémukoli otevřenému ohni nebo zdrojům tepla.
- Nepoužívejte měřič prášku v uzavřených prostorech bez dostatečné ventilace.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Namontujte měřič prášku na stabilní pracovní stůl pomocí standardního montážního držáku a zámkové matice.
- Pokud používáte Hornadyho vložky LockNLoad, ujistěte se, že jsou správně namontovány na stojan Fast Load Powder Measure nebo na LockNLoad AP.

2. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je měřič prášku čistý a bez zbytků prášku.
- Pro změnu měřících vložek stiskněte tlačítko pro uvolnění vložky LockNLoad a vložte požadovanou měřící vložku.
- Ujistěte se, že je rotor správně nastaven pro požadovanou hmotnost prášku (od 0,5 zrna do 265 zrn).
- Při měření prášku dbejte na to, aby nedošlo k ucpání mezi rámem a bubnem.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání měřiče prášku jej důkladně vyčistěte a ujistěte se, že je suchý.
- Pokud se rozhodnete měřič prášku vyřadit, dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektronických a nebezpečných odpadů.
- Nepokoušejte se demontovat měřič prášku na součásti, které by mohly být nebezpečné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen bezpečné používání měřiče prášku LockNLoad, ale také ochranu sebe a ostatních. Děkujeme, že jste si vybrali výrobky Hornady.