

DELUXE 3-DIE SETS - REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET

The Redding Deluxe Die Sets include the full length sizing die, standard seating die and the neck sizing die. All dies are made using the finest alloy steels obtainable and machined on Hardinge Super-Precision lathes capable of holding the tightest tolerances in the industry. Guaranteed to produce ammunition that will properly fit any standard (SAAMI) chamber. Heat treated in atmospherically controlled furnaces and hand polished for smooth, flawless functioning, these dies will maintain tolerances and last a lifetime. Inspected and ultrasonically cleaned before packaging, they come in a handy die box with a spare decapping pin, hex wrench and a place for your shellholder (sold separately).



Attributes

- Name: REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749010846
- Mfr. No.: 84446
- Cartridge: 6.5 Creedmoor
- Die Style: -
- Delivery weight: 0.771kg
- UPC: 611760844461

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET](#)

Sicherheitsanleitung für DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET

Einführung

Danke, dass du dich für das DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um dir eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Matrizenset zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und Verfahren zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Matrizenset nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird: das Nachladen von Munition für die 6.5 Creedmoor Patrone.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Nachladegeräten.
- Halte das Matrizenset und alle zugehörigen Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Matrizenset auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keine beschädigten Matrizen.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Nachladens und der Verwendung von Munition.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle vor dem Start sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Überprüfe immer doppelt, dass das Matrizenset ordnungsgemäß in deiner Nachladepresse installiert ist, bevor du es verwendest.
- Verwende den richtigen Hülsenhalter (separat erhältlich), der zur 6.5 Creedmoor Patrone passt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladeangaben beim Nachladen von Munition.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Zündhütchen und Pulver; bewahre sie an einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen auf.
- Vermeide direkten Kontakt mit der Nackengrößendie, wenn sie während der Nutzung heiß wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Packe das Matrizenset sorgfältig aus und überprüfe alle Komponenten: VollmantelGrößendie, StandardSetzdie, Nackengrößendie, ErsatzEntgratungspin und Inbusschlüssel.
- Installiere die VollmantelGrößendie sicher in deiner Nachladepresse mit dem bereitgestellten Inbusschlüssel.
- Befolge das gleiche Verfahren für die Nackengrößendie und die StandardSetzdie.
- Stelle sicher, dass alle Matrizen richtig angezogen sind, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.

2. Nutzung:

- Beginne damit, deine Hülsen für das Nachladen vorzubereiten. Reinige und überprüfe sie auf Schäden.
- Verwende die VollmantelGrößendie, um deine Hülsen zu vergrößern. Befolge die Anweisungen des Herstellers für den richtigen Betrieb.
- Nach dem Vergrößern verwende die Nackengrößendie, falls notwendig, für zusätzliche Präzision.
- Verwende schließlich die StandardSetzdie, um das Geschoss auf die gewünschte Tiefe zu setzen und dabei die richtige Ausrichtung sicherzustellen.
- Überprüfe regelmäßig deine Munition auf Konsistenz und Qualität während des Nachladeprozesses.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Komponenten verantwortungsbewusst und befolge die lokalen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Wirf Nachladematerialien oder Komponenten nicht im regulären Müll weg. Erkundige dich bei den lokalen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.
- Recycle Metall oder Kunststoffteile, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder weitere Unterstützung bezüglich des DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SETs, besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung zu haben, falls du Fragen oder Bedenken hast.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und erfolgreiches Nachladeerlebnis mit deinem DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an bewährte Praktiken beim Nachladen von Munition.

Safety Instruction Guide for DELUXE 3DIE SETS

REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET

Introduction

Thank you for choosing the DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure a safe and effective experience with your die set. Please read this document carefully to understand the necessary precautions and procedures.

General Safety Guidelines

- Ensure the die set is used only for its intended purpose: reloading ammunition for the 6.5 Creedmoor cartridge.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling reloading equipment.
- Keep the die set and all related components out of reach of children and unauthorized individuals.
- Regularly inspect the die set for any signs of damage or wear. Do not use damaged dies.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Before starting, ensure that your workspace is clean, welllit, and free of distractions.
- Always doublecheck that the die set is properly installed in your reloading press before use.
- Use the correct shellholder (sold separately) that matches the 6.5 Creedmoor cartridge for safe operation.
- Do not exceed recommended load specifications when reloading ammunition.
- Be cautious when handling primers and powders; store them in a cool, dry place away from heat sources.
- Avoid direct contact with the neck sizing die if it becomes hot during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Carefully unpack the die set and check for all components: full length sizing die, standard seating die, neck sizing die, spare decapping pin, and hex wrench.
- Securely install the full length sizing die into your reloading press using the provided hex wrench.
- Follow the same procedure for the neck sizing die and the standard seating die.
- Ensure that all dies are tightened properly to prevent movement during operation.

2. Usage:

- Begin by preparing your brass cases for reloading. Clean and inspect them for any damage.
- Use the full length sizing die to resize your brass cases. Follow the manufacturer's instructions for proper operation.
- After resizing, use the neck sizing die if necessary for additional precision.
- Finally, use the standard seating die to seat the bullet to the desired depth, ensuring proper alignment.
- Regularly check your ammunition for consistency and quality during the reloading process.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable components responsibly, following local regulations for hazardous waste.
- Do not throw away reloading materials or components in regular trash. Check with local authorities for proper disposal methods.
- Recycle any metal or plastic parts when possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET, please refer to the manufacturer's official website or contact their customer service department. It is important to have access to support for any questions or concerns you may have.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and successful reloading experience with your DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET. Always prioritize safety and adhere to best practices in ammunition reloading.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET

Introducción

Gracias por elegir el DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas de uso para asegurar una experiencia segura y efectiva con tu juego de dies. Por favor, lee este documento cuidadosamente para entender las precauciones y procedimientos necesarios.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el juego de dies se utilice solo para su propósito previsto: recarga de munición para el cartucho 6.5 Creedmoor.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manejar equipos de recarga.
- Mantén el juego de dies y todos los componentes relacionados fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona regularmente el juego de dies en busca de cualquier signo de daño o desgaste. No uses dies dañados.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto a la recarga y uso de munición.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de comenzar, asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio, bien iluminado y libre de distracciones.
- Siempre verifica que el juego de dies esté correctamente instalado en tu prensa de recarga antes de usarlo.
- Usa el shellholder correcto (vendido por separado) que coincida con el cartucho 6.5 Creedmoor para una operación segura.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas al recargar munición.
- Ten cuidado al manejar primers y pólvoras; guárdalos en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.
- Evita el contacto directo con el neck sizing die si se calienta durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Desempaca cuidadosamente el juego de dies y verifica que estén todos los componentes: full length sizing die, standard seating die, neck sizing die, pin de decapado de repuesto y llave hexagonal.
- Instala de forma segura el full length sizing die en tu prensa de recarga utilizando la llave hexagonal proporcionada.
- Sigue el mismo procedimiento para el neck sizing die y el standard seating die.
- Asegúrate de que todos los dies estén bien apretados para evitar movimientos durante la operación.

2. Uso:

- Comienza preparando tus casquillos de latón para la recarga. Limpia e inspecciona para detectar cualquier daño.
- Utiliza el full length sizing die para redimensionar tus casquillos de latón. Sigue las instrucciones del fabricante para un funcionamiento adecuado.
- Después de redimensionar, utiliza el neck sizing die si es necesario para mayor precisión.
- Finalmente, utiliza el standard seating die para asentar la bala a la profundidad deseada, asegurando una alineación adecuada.
- Revisa regularmente tu munición en busca de consistencia y calidad durante el proceso de recarga.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier componente dañado o inutilizable de manera responsable, siguiendo las regulaciones locales para desechos peligrosos.
- No arrojes materiales o componentes de recarga en la basura regular. Consulta con las autoridades locales para los métodos de desecho adecuados.
- Recicla cualquier parte de metal o plástico cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional respecto al DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET, por favor consulta el sitio web oficial del fabricante o contacta a su departamento de servicio al cliente. Es importante tener acceso a soporte para cualquier pregunta o inquietud que puedas tener.

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y exitosa con tu DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las mejores prácticas en la recarga de munición.

Guide de Sécurité pour le DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET

Introduction

Merci d'avoir choisi le DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace avec votre ensemble de dies. Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre les précautions et procédures nécessaires.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'ensemble de dies est utilisé uniquement à des fins prévues : recharger des munitions pour la cartouche 6.5 Creedmoor.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation de l'équipement de rechargement.
- Gardez l'ensemble de dies et tous les composants associés hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspectez régulièrement l'ensemble de dies pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser de dies endommagés.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant le rechargement et l'utilisation des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de commencer, assurez-vous que votre espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de distractions.
- Vérifiez toujours que l'ensemble de dies est correctement installé dans votre presse de rechargement avant utilisation.
- Utilisez le bon shellholder (vendu séparément) qui correspond à la cartouche 6.5 Creedmoor pour un fonctionnement sûr.
- Ne dépassez pas les spécifications de charge recommandées lors du rechargement des munitions.
- Soyez prudent lors de la manipulation des amorces et des poudres ; conservez-les dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur.
- Évitez tout contact direct avec le neck sizing die s'il devient chaud pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Déballez soigneusement l'ensemble de dies et vérifiez tous les composants : die de dimensionnement de pleine longueur, die de mise en place standard, die de dimensionnement de col, goupille de décalottage de rechange et clé hexagonale.
- Installez solidement le die de dimensionnement de pleine longueur dans votre presse de rechargement à l'aide de la clé hexagonale fournie.
- Suivez la même procédure pour le neck sizing die et le standard seating die.
- Assurez-vous que tous les dies sont bien serrés pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

2. Utilisation :

- Commencez par préparer vos douilles pour le rechargement. Nettoyez-les et inspectez-les pour tout dommage.
- Utilisez le die de dimensionnement de pleine longueur pour redimensionner vos douilles. Suivez les instructions du fabricant pour un fonctionnement correct.
- Après le redimensionnement, utilisez le neck sizing die si nécessaire pour une précision supplémentaire.
- Enfin, utilisez le standard seating die pour placer la balle à la profondeur souhaitée, en vous assurant d'un bon alignement.
- Vérifiez régulièrement vos munitions pour la cohérence et la qualité tout au long du processus de rechargement.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tous les composants endommagés ou inutilisables de manière responsable, en suivant les réglementations locales concernant les déchets dangereux.
- Ne jetez pas les matériaux ou composants de rechargement dans les ordures ordinaires. Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Recyclez toutes les pièces métalliques ou plastiques lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET, veuillez consulter le site Web officiel du fabricant ou contacter leur service client. Il est important d'avoir accès à un soutien pour toute question ou préoccupation que vous pourriez avoir.

En suivant ces instructions de sécurité et ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et réussie avec votre DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET. Priorisez toujours la sécurité et respectez les meilleures pratiques en matière de rechargement de munitions.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET

Introduzione

Grazie per aver scelto il DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo set di die. Si prega di leggere attentamente questo documento per comprendere le precauzioni e le procedure necessarie.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il set di die sia utilizzato solo per il suo scopo previsto: ricarica di munizioni per la cartuccia 6.5 Creedmoor.
- Indossa sempre l'attrezzatura di sicurezza appropriata, inclusi occhiali protettivi e guanti, quando maneggi l'attrezzatura per la ricarica.
- Tieni il set di die e tutti i componenti correlati fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Ispeziona regolarmente il set di die per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare die danneggiati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la ricarica e l'uso delle munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di iniziare, assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito, ben illuminato e privo di distrazioni.
- Controlla sempre che il set di die sia installato correttamente nella tua pressa per la ricarica prima dell'uso.
- Utilizza il corretto shellholder (venduto separatamente) che corrisponde alla cartuccia 6.5 Creedmoor per un funzionamento sicuro.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate durante la ricarica delle munizioni.
- Fai attenzione quando maneggi i primer e le polveri; conservali in un luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Evita il contatto diretto con il neck sizing die se diventa caldo durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Disimballa con attenzione il set di die e controlla che ci siano tutti i componenti: full length sizing die, standard seating die, neck sizing die, perno di decapping di ricambio e chiave esagonale.
- Installa saldamente il full length sizing die nella tua pressa per la ricarica utilizzando la chiave esagonale fornita.
- Segui la stessa procedura per il neck sizing die e il standard seating die.
- Assicurati che tutti i die siano ben serrati per prevenire movimenti durante l'operazione.

2. Uso:

- Inizia preparando i tuoi casi di ottone per la ricarica. Pulisci e ispeziona per eventuali danni.
- Utilizza il full length sizing die per ridimensionare i tuoi casi di ottone. Segui le istruzioni del produttore per un funzionamento corretto.
- Dopo il ridimensionamento, utilizza il neck sizing die se necessario per una precisione aggiuntiva.
- Infine, utilizza il standard seating die per inserire il proiettile alla profondità desiderata, assicurandoti di un corretto allineamento.
- Controlla regolarmente le tue munizioni per coerenza e qualità durante il processo di ricarica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o inutilizzabili in modo responsabile, seguendo le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare materiali o componenti per la ricarica nella spazzatura normale. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Ricicla eventuali parti metalliche o plastiche quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo al DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET, ti preghiamo di fare riferimento al sito web ufficiale del produttore o di contattare il loro servizio clienti. È importante avere accesso a supporto per qualsiasi domanda o preoccupazione tu possa avere.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura e di successo con il tuo DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET. Prioritizza sempre la sicurezza e aderisci alle migliori pratiche nella ricarica delle munizioni.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z zestawu matryc. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, aby zrozumieć niezbędne środki ostrożności i procedury.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że zestaw matryc jest używany wyłącznie do jego zamierzonego celu: ponownego ładowania amunicji do naboju 6.5 Creedmoor.
- Zawsze noś odpowiednią odzież ochronną, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi sprzętu do ponownego ładowania.
- Trzymaj zestaw matryc i wszystkie powiązane komponenty z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj zestaw matryc pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj uszkodzonych matryc.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ponownego ładowania amunicji i jej użycia.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Przed rozpoczęciem upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Zawsze podwójnie sprawdź, czy zestaw matryc jest prawidłowo zainstalowany w Twojej prasie do ponownego ładowania przed użyciem.
- Użyj odpowiedniego uchwytu na łuski (sprzedawany osobno), który pasuje do naboju 6.5 Creedmoor dla bezpiecznej obsługi.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji ładunków podczas ponownego ładowania amunicji.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi zapalników i prochów; przechowuj je w chłodnym, suchym miejscu z dala od źródeł ciepła.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z matrycą do wymiarowania szyjki, jeśli staje się gorąca podczas użycia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Ostrożnie rozpakuj zestaw matryc i sprawdź, czy wszystkie komponenty są obecne: matryca do pełnego wymiaru, standardowa matryca do osadzania, matryca do wymiarowania szyjki, zapasowy pin do dekapitacji oraz klucz sześciokątny.
- Bezpiecznie zainstaluj matrycę do pełnego wymiaru w swojej prasie do ponownego ładowania za pomocą dostarczonego klucza sześciokątnego.
- Postępuj w ten sam sposób dla matrycy do wymiarowania szyjki i standardowej matrycy do osadzania.
- Upewnij się, że wszystkie matryce są prawidłowo dokręcone, aby zapobiec ich ruchowi podczas pracy.

2. Użytkowanie:

- Rozpocznij od przygotowania swoich łusek do ponownego ładowania. Oczyszczyć je i sprawdzić pod kątem uszkodzeń.
- Użyj matrycy do pełnego wymiaru, aby przekształcić swoje łuski. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi prawidłowej obsługi.
- Po przekształceniu, użyj matrycy do wymiarowania szyjki, jeśli to konieczne, dla dodatkowej precyzji.
- Na koniec użyj standardowej matrycy do osadzania, aby osadzić pocisk na żądanej głębokości, zapewniając prawidłowe wyrównanie.
- Regularnie sprawdzaj swoją amunicję pod kątem spójności i jakości podczas procesu ponownego ładowania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich uszkodzonych lub nieużytecznych komponentów, przestrzegając lokalnych przepisów dotyczących odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj materiałów lub komponentów do ponownego ładowania do zwykłych śmieci. Sprawdź z lokalnymi władzami odpowiednie metody utylizacji.
- Recyklinguj wszelkie metalowe lub plastikowe części, gdy to możliwe.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową producenta lub skontaktowanie się z ich działem obsługi klienta. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku pytań lub wątpliwości.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i udane doświadczenie ponownego ładowania z DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i przestrzegaj najlepszych praktyk w ponownym ładowaniu amunicji.

Turvallisuusohjeet DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET:in. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan kokemuksen diesetin kanssa. Lue tämä asiakirja huolellisesti ymmärtääksesi tarvittavat varotoimet ja menettelyt.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että diesettiä käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa: 6.5 Creedmoor patruunoiden lataamiseen.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi latausvälineitä.
- Pidä diesetti ja kaikki siihen liittyvät osat lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti diesetti mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioituneita diejä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat patruunoiden lataamista ja käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Ennen aloittamista varmista, että työskentelytilasi on puhdas, hyvin valaistu ja häiriötekijöistä vapaa.
- Tarkista aina, että diesetti on kunnolla asennettu latauspainesi ennen käyttöä.
- Käytä oikeaa shellholderia (myydään erikseen), joka vastaa 6.5 Creedmoor patruunaa turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja latausmääryksiä patruunoita lataamalla.
- Ole varovainen käsitellessäsi primeja ja jauheita; säilytä niitä viileässä, kuivassa paikassa kaukana lämmönlähteistä.
- Vältä suoraa kosketusta kaulakokoamisvälineen kanssa, jos se kuumenee käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Purkaudu diesetti huolellisesti ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana: täyspitkä kokoamisväline, standardi istutusväline, kaulakokoamisväline, vara purkamisneula ja kuusiokoloavain.
- Asenna täyspitkä kokoamisväline tiukasti latauspaineseesi käyttämällä mukana olevaa kuusiokoloavainta.
- Toista sama menettely kaulakokoamisvälineen ja standardi istutusvälineen kanssa.
- Varmista, että kaikki diesetin osat ovat tiukasti kiinni estääksesi liikkeen käytön aikana.

2. Käyttö:

- Aloita valmistamalla messinkikotelosi lataamista varten. Puhdista ja tarkista ne mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä täyspitkää kokoamisvälinettä messinkikotelosi koon muuttamiseen. Noudata valmistajan ohjeita oikean toiminnan varmistamiseksi.
- Koon muuttamisen jälkeen käytä kaulakokoamisvälinettä, jos tarvitaan lisäprecisointia.
- Käytä lopuksi standardi istutusvälinettä ampumapallon asettamiseen haluttuun syvyyteen varmistaen oikea kohdistus.
- Tarkista säännöllisesti patruunasi johdonmukaisuuden ja laadun latausprosessin aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat osat vastuullisesti noudattaen paikallisia sääntöjä vaarallisen jätteen käsittelystä.
- Älä heitä latausmateriaaleja tai osia tavalliseen roskikseen. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.
- Kierrätä metalliosia tai muoviosia, kun se on mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET:in turvallisuuskysymyksissä, viittaa valmistajan viralliseen verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluosastoonsa. On tärkeää, että sinulla on pääsy tukeen kaikkiin kysymyksiisi tai huolenaiheisiisi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja onnistuneen latauskokemuksen DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET:in kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja noudata parhaita käytäntöjä patruunoiden lataamisessa.

Säkerhetsinstruktionsguide för DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET

Introduktion

Tack för att du valde DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din dieset. Vänligen läs detta dokument noggrant för att förstå de nödvändiga försiktighetsåtgärderna och procedurerna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att diesetet används endast för sitt avsedda syfte: omladdning av ammunition för 6.5 Creedmoor patronen.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar omladdningsutrustning.
- Håll diesetet och alla relaterade komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Inspektera regelbundet diesetet för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte skadade dies.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående omladdning och användning av ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du börjar, se till att din arbetsplats är ren, väl upplyst och fri från distraktioner.
- Kontrollera alltid att diesetet är korrekt installerat i din omladdningspress innan användning.
- Använd rätt shellholder (säljs separat) som matchar 6.5 Creedmoor patronen för säker drift.
- Överskrid inte de rekommenderade laddningsspecifikationerna när du omladdar ammunition.
- Var försiktig när du hanterar tändhattar och pulvren; förvara dem på en sval, torr plats borta från värmekällor.
- Undvik direkt kontakt med neck sizing die om den blir varm under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Packa försiktigt upp diesetet och kontrollera att alla komponenter finns: fullängds storleksdie, standard seating die, neck sizing die, extra decapping pin och insexnyckel.
- Installera noggrant fullängds storleksdie i din omladdningspress med hjälp av den medföljande insexnyckeln.
- Följ samma procedur för neck sizing die och standard seating die.
- Se till att alla dies är ordentligt åtdragna för att förhindra rörelse under drift.

2. Användning:

- Börja med att förbereda dina hylsor för omladdning. Rengör och inspektera dem för eventuella skador.
- Använd fullängds storleksdie för att återställa dina hylsor. Följ tillverkarens instruktioner för korrekt drift.
- Efter storleksjustering, använd neck sizing die om det behövs för ytterligare precision.
- Slutligen, använd standard seating die för att sätta kulan till önskat djup, och säkerställ korrekt inriktning.
- Kontrollera regelbundet din ammunition för konsekvens och kvalitet under omladdningsprocessen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara komponenter på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Släng inte omladdningsmaterial eller komponenter i vanlig soptunna. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta bortskaffningsmetoder.
- Återvinn metall eller plastdelar när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kontakta deras kundserviceteam. Det är viktigt att ha tillgång till stöd för eventuella frågor eller bekymmer du kan ha.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och framgångsrik omladdningsupplevelse med ditt DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET. Prioritera alltid säkerhet och följ bästa praxis inom omladdning av ammunition.

Bezpečnostní pokyny pro DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití, aby zajistil bezpečné a efektivní používání vaší sady matric. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento dokument, abyste porozuměli nezbytným opatřením a postupům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla sada matric používána pouze pro svůj zamýšlený účel: přebíjení nábojů pro náboje 6.5 Creedmoor.
- Vždy noste vhodnou ochrannou výbavu, včetně ochranných brýlí a rukavic, při manipulaci s přebíjecím vybavením.
- Uchovávejte sadu matric a všechny související komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte sadu matric na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené matrice.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se přebíjení a používání munice.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před začátkem se ujistěte, že vaše pracovní prostředí je čisté, dobře osvětlené a bez rozptýlení.
- Vždy zkontrolujte, že je sada matric správně nainstalována ve vašem přebíjecím lisu před použitím.
- Používejte správný shellholder (prodává se samostatně), který odpovídá náboji 6.5 Creedmoor pro bezpečné použití.
- Nepřekračujte doporučené specifikace zatížení při přebíjení munice.
- Buďte opatrní při manipulaci s zápalkami a prachy; uchovávejte je na chladném, suchém místě daleko od zdrojů tepla.
- Vyhněte se přímému kontaktu s neck sizing die, pokud se během použití zahřeje.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Pečlivě vybalte sadu matric a zkontrolujte všechny součásti: full length sizing die, standard seating die, neck sizing die, náhradní odstraňovač zápalek a hex klíč.
- Bezpečně nainstalujte full length sizing die do vašeho přebíjecího lisu pomocí dodaného hex klíče.
- Postupujte stejným způsobem pro neck sizing die a standard seating die.
- Ujistěte se, že jsou všechny matrice správně utažené, aby se zabránilo pohybu během provozu.

2. Použití:

- Začněte přípravou vašich mosazných nábojnic na přebíjení. Vyčistěte je a zkontrolujte na jakékoli poškození.
- Použijte full length sizing die k přeformování vašich mosazných nábojnic. Dodržujte pokyny výrobce pro správný provoz.
- Po přeformování použijte neck sizing die, pokud je to nutné pro další přesnost.
- Nakonec použijte standard seating die k usazení projektilu na požadovanou hloubku, přičemž zajistěte správné zarovnání.
- Pravidelně kontrolujte vaši munici na konzistenci a kvalitu během procesu přebíjení.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo nepoužitelných komponentů zodpovědně, v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nevyhazujte přebíjecí materiály nebo komponenty do běžného odpadu. Zkontrolujte místní úřady pro správné metody likvidace.
- Recyklujte jakékoli kovové nebo plastové části, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET, prosím, odkazujte na oficiální webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli otázky nebo obavy, které můžete mít.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a úspěšné přebíjení s vaší DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5 CREEDMOOR 3 DIE SET. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte nejlepší postupy při přebíjení munice.