

#2 MASTER SCALE - REDDING SCALE PAN

[Elaboracja amunicji](#) > [Odmierzanie prochu](#) > [Wagi do prochu](#)

Waga Redding No. 2 Master ma pojemność 505 grainów i jest wyposażona w system dwóch przeciwwag. Hartowane i szlifowane krawędzie noża osadzone są w precyzyjnie frezowanych gniazdach ze stali nierdzewnej. Belka z magnesowym tłumieniem zapewnia szybkie i dokładne odczyty. W zestawie znajduje się miska do ważenia proszku z wylewką. Wagi Redding objęte są dożywotnią gwarancją.



Cechy

- Nazwa: [REDDING SCALE PAN](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749011055
- Nr prod.: 99107
- Waga dostawy: 0.059kg
- Wysokość wysyłki: 20mm
- Szerokość wysyłki: 107mm
- Długość wysyłki: 160mm
- UPC: 611760991073

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla Wagi Redding No. 2 Master](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla Wagi Redding No. 2 Master

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wagi Redding No. 2 Master. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zasady, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z wagi. Przestrzegając tych instrukcji, można pomóc w zapobieganiu wypadkom oraz zapewnieniu długowieczności produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że waga jest umieszczona na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu się lub upadkowi.
- Trzymaj wagę z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur, aby zachować dokładność i funkcjonalność.
- Zawsze obchodź się z wagą ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia precyzyjnych komponentów.
- Używaj wagi tylko do jej zamierzonego celu (ważenie proszków), aby zapobiec niewłaściwemu użyciu i potencjalnym zagrożeniom.
- Regularnie sprawdzaj widoczne uszkodzenia lub zużycie przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj umieszczania ciężkich przedmiotów na wadze, które przekraczają jej pojemność 505 grainów.
- Nie próbuj demontować ani naprawiać wagi samodzielnie, ponieważ może to unieważnić gwarancję i stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Trzymaj wagę i jej komponenty z dala od dzieci, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że miska do ważenia proszku jest prawidłowo zamocowana przed użyciem, aby uniknąć rozlania.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji producenta dotyczących użycia belki z magnesowym tłumieniem dla uzyskania dokładnych odczytów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Rozpakowanie wagi

- Ostrożnie wyjmij wagę z opakowania.
- Sprawdź wszystkie komponenty pod kątem widocznych uszkodzeń.

2. Ustawienie wagi

- Umieść wagę na płaskiej, stabilnej powierzchni z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Upewnij się, że system dwóch przeciwwag jest prawidłowo ustawiony przed ważeniem.

3. Używanie wagi

- Umieść miskę do ważenia proszku na wadze.
- Dostosuj przeciwwagi w razie potrzeby, aby uzyskać zerowy odczyt.
- Powoli dodawaj proszek do miski, aż osiągniesz pożądaną wagę.
- Odczytaj pomiar z belki z magnesowym tłumieniem dla dokładności.

4. Po użyciu

- Usuń miskę do ważenia i wyczyść wagę miękką, suchą szmatką.
- Przechowuj wagę w bezpiecznym, suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podczas utylizacji wagi upewnij się, że odbywa się to zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj komponentów elektronicznych do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingu eodpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Wagi Redding No. 2 Master, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania zasobów wsparcia.

Przestrzegając tych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Wagą Redding No. 2 Master. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl