

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL 35 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Wskaźniki długości komory Sinclair zostały zaprojektowane, aby ręczny ładowca mógł określić rzeczywistą długość komory swojej strzelby, mierząc od czoła zamka do końca szyjki komory. To pomiar pozwoli Ci ustalić, jak dużo nadmiarowej długości łuski może mieć Twoja komora w porównaniu do opublikowanych długości przycinania w podręcznikach do ładowania. Wskaźniki Sinclair są wkładane do wypalanej, niezaładowanej, skróconej łuski, a następnie umieszczane w Twojej strzelbie. Wkładka cofa się do łuski, gdy dotyka końca Twojej komory. Następnie wyciągasz łuskę i mierzysz całkowitą długość. Wskaźnik wykonany jest z miękkiej stali 12L14, więc nie uszkodzi Twojej komory. Do każdego wskaźnika dołączone są instrukcje krok po kroku. Wskaźniki można używać wielokrotnie. Różnice między opublikowanymi długościami przycinania a rzeczywistą długością Twojej komory mogą być dość znaczące. Możesz nadmiernie przycinać swoje łuski o .030 cala lub więcej. UWAGA: Wskaźnik kal. 22 nie będzie działać na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet, 218 Bee lub naboje oparte na tych łuskach. Wskaźnik kal. 30 nie będzie działać na 30-30 Winchester. Żaden z wymienionych wskaźników nie będzie działał w ciasnych komorach, z wyjątkiem G-243T. Nie należy używać w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią i karabinach pompowych.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 35 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749011494
- Nr prod.: G358
- Kaliber: 35 Caliber (.358)
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed użyciem wskaźnika.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Nie używaj wskaźnika, jeśli wydaje się uszkodzony lub nieprawidłowo działający.
- Zawsze noś odpowiednią ochronę oczu podczas korzystania z narzędzi związanych z bronią palną.
- Bądź świadomy otoczenia i upewnij się, że jesteś w bezpiecznym miejscu podczas korzystania z tego wskaźnika.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj Wskaźnika Długości Komory Sinclair tylko z bronią palną, która jest zgodna z określonym kalibrem.
- Nie używaj wskaźnika na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet czy 218 Bee, ponieważ może to prowadzić do niedokładnych pomiarów.
- Unikaj używania wskaźnika kal. 30 na 3030 Winchester lub w ciasnych komorach, z wyjątkiem G243T.
- Wskaźnika nie należy używać w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią i karabinach pompowych.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed włożeniem wskaźnika do komory.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku dostarczonymi z wskaźnikiem, aby zapewnić prawidłowe użycie i uniknąć wypadków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie Wskaźnika:

- Upewnij się, że wskaźnik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Sprawdź wskaźnik pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

2. Włożenie Wskaźnika:

- Weź wypaloną, niezaładowaną i skróconą łuskę.
- Włóż Wskaźnik Długości Komory Sinclair do łuski.

3. Umieszczenie Wskaźnika w Komorze:

- Ostrożnie umieść łuskę z wskaźnikiem w swojej strzelbie.
- Upewnij się, że wskaźnik jest prawidłowo osadzony na końcu komory.

4. Pomiar Długości:

- Po osadzeniu wskaźnika, wyciągnij łuskę ze strzelby.
- Zmierz całkowitą długość łuski, aby określić długość komory.

5. Powtarzanie w razie potrzeby:

- Wskaźnik można używać wielokrotnie dla różnych łusek.
- Śledź pomiary, aby zapewnić spójne praktyki ładowania.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wskaźnik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony beyond repair, skontaktuj się z lokalnymi zakładami recyklingowymi w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia związanych z Wskaźnikiem Długości Komory Sinclair, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i prawidłowe obchodzenie się z bronią palną oraz związanymi z nią narzędziami. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl