

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL 375 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Wskaźniki długości komory Sinclair zostały zaprojektowane, aby ręczny ładowca mógł określić rzeczywistą długość komory swojej strzelby, mierząc od czoła zamka do końca szyjki komory. To pomiar pozwoli Ci ustalić, jak dużo nadmiarowej długości łuski może mieć Twoja komora w porównaniu do opublikowanych długości przycinania w podręcznikach do ładowania. Wskaźniki Sinclair są wkładane do wypalanej, niezaładowanej, skróconej łuski, a następnie umieszczane w Twojej strzelbie. Wkładka cofa się do łuski, gdy dotyka końca Twojej komory. Następnie wyciągasz łuskę i mierzysz całkowitą długość. Wskaźnik wykonany jest z miękkiej stali 12L14, więc nie uszkodzi Twojej komory. Do każdego wskaźnika dołączone są instrukcje krok po kroku. Wskaźniki można używać wielokrotnie. Różnice między opublikowanymi długościami przycinania a rzeczywistą długością Twojej komory mogą być dość znaczące. Możesz nadmiernie przycinać swoje łuski o .030 cala lub więcej. UWAGA: Wskaźnik kal. 22 nie będzie działał na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet, 218 Bee lub naboje oparte na tych łuskach. Wskaźnik kal. 30 nie będzie działał na 30-30 Winchester. Żaden z wymienionych wskaźników nie będzie działał w ciasnych komorach, z wyjątkiem G-243T. Nie należy używać w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią i karabinach pompowych.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 375 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749011495
- Nr prod.: G375
- Kaliber: 375 Caliber (.375)
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wskaźnika długości komory Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc ręcznym ładowcom dokładnie zmierzyć długość komory swojej strzelby, co zapewnia bezpieczne i skuteczne praktyki ładowania. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zrozumieć prawidłowe użycie produktu i zapewnić swoje bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta podczas korzystania z wskaźnika długości komory Sinclair.
- Upewnij się, że używasz wskaźnika w bezpiecznym środowisku, wolnym od rozproszeń i zagrożeń.
- Nie używaj wskaźnika, jeśli nie znasz jego działania lub jeśli nie przeczytałeś dokładnie tej instrukcji.
- Trzymaj wskaźnik z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Wskaźnik długości komory Sinclair jest przeznaczony do użytku z określonymi kalibrami. Upewnij się, że używasz odpowiedniego wskaźnika do swojej broni.
- Ten wskaźnik nie powinien być używany w komorach o wąskim szyjce, z wyjątkiem G243T.
- Unikaj używania wskaźnika na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet czy 218 Bee, ponieważ może nie działać poprawnie.
- Nie używaj wskaźnika w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią ani karabinach pompowych.
- Upewnij się, że wskaźnik jest włożony do wypalanej, niezaładowanej, skróconej łuski.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas obsługi broni palnej lub sprzętu do ładowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twój karabin jest rozładowany i w bezpiecznym stanie przed użyciem wskaźnika.
- Zdobądź wypaloną, niezaładowaną, skróconą łuskę, która jest zgodna z twoim kalibrem.

2. Wkładanie Wskaźnika:

- Włóż wskaźnik długości komory Sinclair do wypalanej, niezaładowanej łuski.
- Ostrożnie umieść łuskę z wskaźnikiem w swoim karabinie.

3. Mierzenie Długości Komory:

- Gdy wskaźnik dotyka końca twojej komory, cofnie się do łuski.
- Wyciągnij łuskę z komory, gdy wskaźnik jest całkowicie osadzony.
- Zmierz całkowitą długość łuski z włożonym wskaźnikiem, aby określić rzeczywistą długość swojej komory.

4. Ponowne Użycie Wskaźnika:

- Wskaźniki Sinclair można używać wielokrotnie. Upewnij się, że są prawidłowo przechowywane, aby zachować ich dokładność i integralność.

5. Po Użyciu:

- Oczyszczyć wskaźnik po każdym użyciu, aby zapobiec wpływowi zanieczyszczeń na jego działanie.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte elementy wskaźnika długości komory Sinclair zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest nadal funkcjonalny; rozważ przekazanie go lokalnemu klubowi strzeleckiemu lub organizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wskaźnika długości komory Sinclair, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl