

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL 45 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Wskaźniki długości komory Sinclair zostały zaprojektowane, aby ręczny ładowca mógł określić rzeczywistą długość komory swojej strzelby, mierząc od czoła zamka do końca szyjki komory. To pomiar pozwoli Ci ustalić, jak dużo nadmiarowej długości łuski może mieć Twoja komora w porównaniu do opublikowanych długości przycinania w podręcznikach do ładowania. Wskaźniki Sinclair są wkładane do wypalanej, niezaładowanej, skróconej łuski, a następnie umieszczane w Twojej strzelbie. Wkładka cofa się do łuski, gdy dotyka końca Twojej komory. Następnie wyciągasz łuskę i mierzysz całkowitą długość. Wskaźnik wykonany jest z miękkiej stali 12L14, więc nie uszkodzi Twojej komory. Do każdego wskaźnika dołączone są instrukcje krok po kroku. Wskaźniki można używać wielokrotnie. Różnice między opublikowanymi długościami przycinania a rzeczywistą długością Twojej komory mogą być dość znaczące. Możesz nadmiernie przycinać swoje łuski o .030 cala lub więcej. UWAGA: Wskaźnik kal. 22 nie będzie działać na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet, 218 Bee lub naboje oparte na tych łuskach. Wskaźnik kal. 30 nie będzie działać na 30-30 Winchester. Żaden z wymienionych wskaźników nie będzie działał w ciasnych komorach, z wyjątkiem G-243T. Nie należy używać w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią i karabinach pompowych.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 45 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749011500
- Nr prod.: G458
- Kaliber: 45 Caliber (.451-.454)
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc ręcznym ładowcom określić rzeczywistą długość komory ich strzelby. Prosimy o dokładne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z Wskaźnikiem Długości Komory Sinclair z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że wskaźnik jest używany zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Trzymaj wskaźnik i wszystkie związane z nim akcesoria z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów lub alertów bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Wskaźnik Długości Komory Sinclair jest przeznaczony wyłącznie do użycia z karabinami. Nie używaj go w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią ani karabinach pompowych.
- Upewnij się, że wskaźnik jest kompatybilny z Twoim konkretnym kalibrem. Wskaźnik kal. 22 nie będzie działał na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet lub 218 Bee. Wskaźnik kal. 30 nie będzie działał na 3030 Winchester.
- Unikaj używania wskaźnika w ciasnych komorach, z wyjątkiem modelu G243T.
- Zawsze używaj wypalanej, niezaładowanej, skróconej łuski do pomiarów. Nie próbuj mierzyć za pomocą amunicji żywej.
- Podczas pomiaru upewnij się, że wskaźnik jest całkowicie włożony do komory i że dotyka końca szyjki komory.
- Zachowaj ostrożność przy nadmiernym przycinaniu łusek. Różnice między opublikowanymi długościami przycinania a rzeczywistą długością Twojej komory mogą być znaczące, co może prowadzić do nadmiernego przycinania o .030 cala lub więcej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne akcesoria, w tym Wskaźnik Długości Komory Sinclair oraz wypaloną, niezaładowaną, skróconą łuskę.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozprosień.

2. Użycie wskaźnika:

- Włóż Wskaźnik Długości Komory Sinclair do wypalanej, niezaładowanej, skróconej łuski.
- Umieść łuskę z włożonym wskaźnikiem w swój karabinie.
- Wkładka wskaźnika cofnie się do łuski, gdy dotknie końca Twojej komory.
- Ostrożnie wyjmij łuskę z komory.

3. Pomiar:

- Zmierz całkowitą długość łuski za pomocą suwmiarki lub linijki.
- Porównaj ten pomiar z opublikowanymi długościami przycinania w Twoim podręczniku do ładowania.

4. Po użyciu:

- Wyczyść wskaźnik po użyciu, aby zapewnić jego długowieczność.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Wskaźnik Długości Komory Sinclair zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszego użytku, rozważ jego recykling, jeśli to możliwe. Sprawdź lokalne centra recyklingu w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Wskaźnika Długości Komory Sinclair, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi producenta lub skontaktowanie się z odpowiednimi kanałami wsparcia. Zawsze upewnij się, że wszelkie zapytania są kierowane do kontaktu z siedzibą w UE w sprawach bezpieczeństwa.

Dziękujemy za wybór Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl