

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL 50 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Wskaźniki długości komory Sinclair zostały zaprojektowane, aby ręczny ładowca mógł określić rzeczywistą długość komory swojej strzelby, mierząc od czoła zamka do końca szyjki komory. To pomiar pozwoli Ci ustalić, jak dużo nadmiarowej długości łuski może mieć Twoja komora w porównaniu do opublikowanych długości przycinania w podręcznikach do ładowania. Wskaźniki Sinclair są wkładane do wypalanej, niezaładowanej, skróconej łuski, a następnie umieszczane w Twojej strzelbie. Wkładka cofa się do łuski, gdy dotyka końca Twojej komory. Następnie wyciągasz łuskę i mierzysz całkowitą długość. Wskaźnik wykonany jest z miękkiej stali 12L14, więc nie uszkodzi Twojej komory. Do każdego wskaźnika dołączone są instrukcje krok po kroku. Wskaźniki można używać wielokrotnie. Różnice między opublikowanymi długościami przycinania a rzeczywistą długością Twojej komory mogą być dość znaczące. Możesz nadmiernie przycinać swoje łuski o .030 cala lub więcej. UWAGA: Wskaźnik kal. 22 nie będzie działać na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet, 218 Bee lub naboje oparte na tych łuskach. Wskaźnik kal. 30 nie będzie działać na 30-30 Winchester. Żaden z wymienionych wskaźników nie będzie działał w ciasnych komorach, z wyjątkiem G-243T. Nie należy używać w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią i karabinach pompowych.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 50 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749011501
- Nr prod.: G510
- Kaliber: 50 Caliber (.510)
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Długości Komory Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Długości Komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc ręcznym ładowcom dokładnie mierzyć długość komory swojej strzelby. Prawidłowe użycie tego narzędzia jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności w procesie ładowania. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne operacyjne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z Wskaźnikiem Długości Komory Sinclair ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym otoczeniu, wolnym od rozproszeń, podczas korzystania z tego narzędzia.
- Używaj okularów ochronnych podczas pomiarów, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom spowodowanym odłamkami lub nieprzewidzianymi incydentami.
- Przechowuj wskaźnik i wszystkie narzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich obowiązujących lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Wskaźnik Długości Komory Sinclair jest przeznaczony wyłącznie do użycia z karabinami. Nie używaj go w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią ani karabinach pompowych.
- Unikaj używania wskaźnika kal. 22 na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet i 218 Bee, ponieważ może to prowadzić do nieprawidłowych pomiarów.
- Wskaźnik kal. 30 nie nadaje się do użycia na 3030 Winchester.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z wskaźnika w komorach o wąskiej szyjce; tylko G243T jest zatwierdzony do takich zastosowań.
- Nie przekraczaj zalecanych pomiarów, ponieważ nadmierne przycinanie może prowadzić do osłabienia integralności łuski.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wypaloną, niezaładowaną skróconą łuskę, która jest kompatybilna z komorą Twojego karabinu.
- Zgromadź Wskaźnik Długości Komory Sinclair oraz wszelkie niezbędne narzędzia do pomiaru.

2. Użycie wskaźnika:

- Włóż Wskaźnik Długości Komory Sinclair do wypalanej, niezaładowanej skróconej łuski.
- Ostrożnie umieść łuskę w komorze swojego karabinu.
- Wkładka wskaźnika cofnie się do łuski, gdy dotknie końca Twojej komory.

3. Pomiar:

- Po umieszczeniu łuski w komorze, wyciągnij ją z karabinu.
- Zmierz całkowitą długość łuski za pomocą suwmiarki lub odpowiedniego narzędzia pomiarowego.
- Porównaj zmierzoną długość z opublikowanymi długościami przycinania w podręcznikach do ładowania, aby określić, czy Twoje łuski są nadmiernie przycięte.

4. Powtórzenie:

- Wskaźniki mogą być używane wielokrotnie. Upewnij się, że są czyszczone po każdym użyciu, aby zachować dokładność i trwałość.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj Wskaźnik Długości Komory Sinclair zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, upewnij się, że jest utylizowany w sposób bezpieczny, aby zapobiec obrażeniom.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Wskaźnika Długości Komory Sinclair, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową Sinclair International lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu przy składaniu zapytań o wsparcie.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne korzystanie z Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i konsultuj się z lokalnymi przepisami w razie potrzeby.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl