

WILSON VLD BULLET SEATER STEMS - L.E. WILSON 22 CALIBER VLD SEATING STEM

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Części zamienne i ulepszenia](#)

Stempel do osadzania VLD firmy L.E. Wilson został zaprojektowany specjalnie, aby umożliwić osobom zajmującym się ponownym ładowaniem lepsze osadzanie pocisków w stylu VLD poprzez uchwycenie ich niżej na profilu pocisku. Może być używany z pociskami VLD Secant, Hybrid i Tangent. Bezpośredni zamiennik standardowego stempla do osadzania w zestawach L.E. Wilson Chamber Type Bullet Seater Dies. Stempel do osadzania VLD firmy L.E. Wilson charakteryzuje się stromszymi stemplami, które są frezowane w celu dopasowania do stromego profilu pocisku, co zapewnia użytkownikom jak największą wszechstronność w ich ponownym ładowaniu.



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON 22 CALIBER VLD SEATING STEM](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749058117
- Nr prod.: BSD-V22
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Nabój: 22 Caliber
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 20mm
- Długość wysyłki: 60mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Stempla do Osadzania VLD L.E. Wilson](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Stempla do Osadzania VLD L.E. Wilson

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór stempla do osadzania VLD L.E. Wilson. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ponownym ładowaniem, zapewniając lepsze osadzanie pocisków w stylu VLD. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa. Zawiera ona istotne zasady bezpieczeństwa, środki ostrożności oraz instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę sprzętu do ponownego ładowania przed użyciem tego produktu.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne i ochronniki słuchu, podczas ponownego ładowania.
- Przechowuj wszystkie komponenty do ponownego ładowania, w tym pociski, spłonki i prochy, w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swój sprzęt do ponownego ładowania pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ponownego ładowania amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj stempla do osadzania VLD L.E. Wilson wyłącznie z kompatybilnymi stemplami do osadzania L.E. Wilson Chamber Type.
- Unikaj przekraczania zalecanych limitów obciążenia dla swoich komponentów do ponownego ładowania.
- Nie modyfikuj stempla do osadzania ani żadnego związanego z nim sprzętu.
- Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Zwracaj uwagę na potencjalne zagrożenia związane z obsługą komponentów amunicyjnych, w tym na narażenie na ołów i opary chemiczne.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas ponownego ładowania, natychmiast przerwij i skonsultuj się z instrukcją obsługi lub zasięgnij porady profesjonalisty.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Usunięcie Istniejącego Stempla Osadzającego:

- Poluzuj mechanizm blokujący w swoim stemple do osadzania L.E. Wilson Chamber Type.
- Ostrożnie usuń istniejący stempel osadzający z die.

2. Zainstalowanie Nowego Stempla VLD:

- Włóż stempel do osadzania VLD L.E. Wilson do die.
- Dokładnie dokręć mechanizm blokujący, aby utrzymać stempel na miejscu.

3. Dostosowanie Wysokości Stempla:

- Ustaw pożądaną głębokość osadzania, dostosowując wysokość stempla.
- Upewnij się, że regulacja jest zabezpieczona przed kontynuowaniem.

Użytkowanie

1. Przygotowanie Komponentów do Ponownego Ładowania:

- Zbierz wszystkie niezbędne komponenty, w tym łuski, pociski, spłonki i proch.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są zgodne ze specyfikacjami kal. 22.

2. Osadzanie Pocisków:

- Umieść przygotowaną łuskę w die do osadzania pocisków.
- Włóż pocisk w stylu VLD do wlotu łuski.
- Pociągnij za rączkę prasy do ponownego ładowania, aby osadzić pocisk na pożądaną głębokość.
- Sprawdź osadzony pocisk pod kątem prawidłowego wyrównania i głębokości.

3. Powtórzenie Procesu:

- Kontynuuj proces ponownego ładowania dla dodatkowych łusek, zachowując szczególną ostrożność i konsekwencję.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyte komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj komponentów do ponownego ładowania w zwykłych odpadach domowych.
- Sprawdź z lokalnymi władzami wytyczne dotyczące utylizacji materiałów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących stempla do osadzania VLD L.E. Wilson, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi lub bezpośredni kontakt z producentem. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie ponownego ładowania z użyciem stempla do osadzania VLD L.E. Wilson. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi regulacjami. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl