

GLO-DOT XTREME SIGHT - TRUGLO GLO-DOT XTREME

[Części - strzelby](#) > [Przyrządy celownicze](#) > [Muszki](#)

Wysoka widoczność świecącej kropki - Nie wymaga baterii

Magnetycznie przymocowany, wysoce widoczny celownik światłowodowy zapewnia doskonałe pozyskiwanie celu w każdych warunkach oświetleniowych. Posiada cztery różne bazy o różnych wewnętrznych wymiarach montażowych, które pasują do różnych wentylowanych żeber. Podstawa polimerowa mocno trzyma się na żeberku dzięki magnesowi o wysokiej wytrzymałości, co umożliwia szybki montaż bez użycia śrub. Zawiera jeden czerwony, zielony, żółty i bursztynowy pręt światłowodowy. Pręty można łatwo wymieniać za pomocą nacisku kciuka i palców. Nacięcie w podstawie wykorzystuje fabryczną kulkę do prawidłowego umiejscowienia celownika wzdłuż osi lufy. Dwa zestawy magnesów umożliwiają montaż celowników na dwóch strzelbach z różnymi szerokościami wentylowanych żeber. Uniwersalne dopasowanie do wszystkich strzelb wyposażonych w wentylowane żebra o szerokości ¼" (6.4mm), 5/16" (7.9mm), 3/8" (9.5mm) lub ½" (12.7mm) szerokości. Zawiera jedną podstawę każdego rozmiaru.



Cechy

- Nazwa: [TRUGLO GLO-DOT XTREME](#)
- Producent: [TRUGLO](#)
- Nr produktu: 902000124
- Nr prod.: TG-TG90X
- Kolor przyrządów celowniczych: Amber, Green, Red, Yellow
- Styl: Fiber Optic Rods
- Typ broni: Universal Shotguns
- Waga dostawy: 0.082kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 127mm
- Długość wysyłki: 157mm
- UPC: 788130010822

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [GLODOT XTREME SIGHT Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

GLODOT XTREME SIGHT Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup GLODOT XTREME SIGHT od TRUGLO. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, zapewniając doskonałe pozyskiwanie celu w różnych warunkach oświetleniowych. Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, jakim jest celownik do strzelb.
- Zawsze obsługuj broń palną w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- Trzymaj celownik oraz cały sprzęt strzelecki poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj celownik i jego komponenty pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze upewnij się, że strzelba jest rozładowana przed zainstalowaniem lub dostosowaniem celownika.
- Zachowaj ostrożność przy obsłudze celownika, ponieważ magnesy są mocne i mogą niespodziewanie się złączyć.
- Unikaj umieszczania palców blisko magnesów podczas mocowania lub demontowania celownika, aby zapobiec przycięciu.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że obszar jest bezpieczny przed użyciem strzelby z zamocowanym celownikiem.
- Nie modyfikuj celownika ani jego komponentów w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar podstawy, który pasuje do wentylowanego żeberka Twojej strzelby. GLODOT XTREME SIGHT zawiera cztery różne podstawy:
 - .260" (6.5mm)
 - .330" (8.4mm)
 - .420" (10.7mm)
 - .520" (13.2mm)
- Upewnij się, że strzelba jest rozładowana.
- Wyrównaj wybraną podstawę z wentylowanym żeberkiem strzelby.
- Zatrzasknij podstawę polimerową na żeberku, upewniając się, że jest mocno trzymana przez magnes o wysokiej wytrzymałości.
- Potwierdź, że celownik jest prawidłowo wyrównany wzdłuż osi lufy, korzystając z fabrycznej kulki.

2. Używanie prętów światłowodowych:

- GLODOT XTREME SIGHT zawiera cztery pręty światłowodowe: jeden czerwony, jeden zielony, jeden żółty i jeden bursztynowy.
- Aby wymienić pręty, użyj nacisku kciuka i palców, aby usunąć aktualny pręt i wymienić go na wybrany kolor.
- Upewnij się, że pręt jest pewnie umieszczony przed użyciem strzelby.

3. Kontrola po instalacji:

- Po zainstalowaniu sprawdź, czy celownik jest stabilny i bezpieczny.
- Wykonaj wizualną inspekcję, aby upewnić się, że nie ma przeszkód ani nieprawidłowości.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj GLODOT XTREME SIGHT oraz jego komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu z odpadami domowymi. Zamiast tego skorzystaj z wyznaczonych obiektów recyklingowych lub usług utylizacji odpadów niebezpiecznych, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, wsparcia produktu lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub na oficjalnej stronie internetowej TRUGLO. Upewnij się, że masz informacje o produkcie, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie GLODOT XTREME SIGHT. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne korzystanie z doświadczeń strzeleckich.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl