

Molded OWB Retention Holsters - Tac Ops Holster S&W M&P 9mm

[Sklep](#)

Linia kabur Caldwell Tac Ops, kieszeni na magazynki i pasów służbowych oferuje wszystko, czego potrzebuje właściciel pistoletu! Kabury Tac Ops z systemem zatrzymania wykonane są z wzmocnionego polimeru i zaprojektowane tak, aby idealnie pasować do wielu modeli pistoletów, a także posiadają blokadę zatrzymania osłony spustu. Ergonomiczny design kabury Tac Ops covert IWB zapewnia użytkownikom ekstremalny komfort podczas noszenia przez cały dzień. Pasy noszenia o dużej wytrzymałości wyglądają świetnie, są niezwykle solidne, wygodne w noszeniu i mogą wytrzymać ciężar prawie każdego pistoletu.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Tac Ops Holster S&W M&P 9mm](#)
- Producent: [Caldwell](#)
- Nr produktu: EU1000234
- Nr prod.: 110059
- Kolor: Black
- Styl: Holster
- Waga dostawy: 0.181kg
- Wysokość wysyłki: 152mm
- Szerokość wysyłki: 216mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 661120000686

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kabur Caldwell Molded OWB Retention Holsters Tac Ops Holster S&W M&P 9mm](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kabur Caldwell Molded OWB Retention Holsters Tac Ops Holster S&W M&P 9mm

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kabury Caldwell Molded OWB Retention Holsters Tac Ops Holster S&W M&P 9mm. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan kabury i jej elementów, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
- Przechowuj kaburę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed umieszczeniem go w kaburze.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę siebie ani innych osób podczas zakupu, noszenia lub wyjmowania z kabury.
- Używaj kabury tylko z pistoletami, które są zgodne z jej specyfikacją.
- Zachowaj ostrożność przy zakładaniu i zdejmowaniu kabury, aby uniknąć przypadkowego urazu.
- Nie modyfikuj kabury ani nie używaj jej w sposób niezgodny z instrukcjami producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Zakładanie kabury:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany.
- Umieść kaburę na pasie w odpowiedniej pozycji, upewniając się, że jest stabilnie przymocowana.
- Dostosuj pasy noszenia, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo.

2. Użytkowanie kabury:

- Po umieszczeniu pistoletu w kaburze upewnij się, że jest on prawidłowo zabezpieczony.
- Regularnie sprawdzaj, czy blokada zatrzymania działa poprawnie.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu kabury, natychmiast przestań jej używać.

3. Zdejmowanie kabury:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed zdjęciem kabury.
- Ostrożnie zdejmij kaburę z pasa, unikając niepotrzebnych ruchów.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania kabury do zwykłych pojemników na odpady, jeśli jest uszkodzona lub niebezpieczna.
- Sprawdź, czy istnieją lokalne programy recyklingu dla produktów z polimerów.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem. Upewnij się, że masz dostęp do aktualnych informacji o produkcie i jego bezpieczeństwie.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz cieszyć się bezpiecznym i komfortowym użytkowaniem kabury Caldwell Molded OWB Retention Holsters Tac Ops Holster S&W M&P 9mm.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl