

Zero-Max Shooting Rest

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Podstawy strzeleckie](#) > [Podstawy pod karabiny](#)

Caldwell® ZeroMax™ Shooting Rest to pełnowymiarowy metalowy stojak, który oferuje wszystkie funkcje, jakich dzisiejsi strzelcy oczekują. Ten "bez zbędnych dodatków" pełnowymiarowy stojak zapewnia strzelcowi stabilną platformę do szybkiego i wygodnego ustawienia, bez kosztów i złożoności innych stojaków.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Zero-Max Shooting Rest](#)
- Producent: [Caldwell](#)
- Nr produktu: EU1001846
- Nr prod.: 546889
- Waga dostawy: 2.38kg
- Wysokość wysyłki: 175mm
- Szerokość wysyłki: 137mm
- Długość wysyłki: 617mm
- UPC: 661120468899

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla Caldwell ZeroMax Shooting Rest](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla Caldwell ZeroMax Shooting Rest

Wprowadzenie

Caldwell® ZeroMax™ Shooting Rest to pełnowymiarowy metalowy stojak, który zapewnia stabilną platformę do strzelania. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć kontuzji lub uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny stojaka przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub produkty do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj stojaka na stabilnym i równym podłożu.
- Unikaj używania stojaka w warunkach silnego wiatru lub niekorzystnej pogody.
- Upewnij się, że broń jest prawidłowo zamocowana, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.
- Nie pozostawiaj broni na stojaku bez nadzoru.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż stojaka:

- Rozpakuj wszystkie części i sprawdź, czy są kompletne.
- Złóż stojak zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do produktu.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są mocno dokręcone i stabilne.

2. Użycie stojaka:

- Umieść stojak na stabilnym podłożu.
- Ustaw broń na stojaku, upewniając się, że jest dobrze zamocowana.
- Dostosuj wysokość i kąt, aby uzyskać optymalną pozycję strzału.

3. Po zakończeniu użytkowania:

- Zdejmij broń ze stojaka i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.
- Złóż stojak, jeśli to możliwe, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zgodnie z lokalnymi przepisami, nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji metalu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu lub zgłoszenia dotyczące niebezpiecznych sytuacji prosimy kierować do lokalnych organów ochrony konsumentów.

Dziękujemy za wybór Caldwell ZeroMax Shooting Rest. Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl