

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 22-250 Rem

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

W pełnowymiarowych die używa się do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze pełnowymiarowe die mają zintegrowany bolec do wyrzucania spłonek. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i bolec wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wpychana do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę naboju i osiąga odpowiednie napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamówienie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w wyborze akcesoriów i części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Full Length Die 22-250 Rem](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2012745
- Nr prod.: 3036801
- Skręt: 7/8
- Waga dostawy: 0.3kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 125mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Pełnowymiarowe Die 7/8 dla 22250 Rem](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu:

Pełnowymiarowe Die 7/8 dla 22250 Rem

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pełnowymiarowego die 7/8 dla 22250 Rem. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny die, aby uniknąć uszkodzeń, które mogą prowadzić do wypadków.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań korzystania z produktu.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Upewnij się, że die jest prawidłowo zamocowane w prasie przed rozpoczęciem pracy.
- Kalibracja die powinna być przeprowadzana zgodnie z instrukcją, aby uniknąć uszkodzenia łuski naboju.
- Nie używaj die, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących przechowywania i używania amunicji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed przystąpieniem do instalacji die.
- Wkręć die w prasę, używając nakrętki blokującej do ustalenia właściwej pozycji.
- Sprawdź, czy die jest stabilne i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Włóż łuskę naboju do die, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczona.
- Powoli wciśnij dźwignię prasy, aby rozpocząć proces kalibracji.
- Monitoruj proces, aby upewnić się, że nie występują żadne nieprawidłowości.
- Po zakończeniu pracy, wyjmij łuskę i sprawdź, czy została prawidłowo uformowana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj uszkodzonych lub niepotrzebnych części do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby dowiedzieć się o odpowiednich metodach pozbywania się odpadów.
- Upewnij się, że wszystkie materiały są utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek, co przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego korzystania z pełnowymiarowego die 7/8 dla 22250 Rem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl