

Lead Sled MAX

[Sklep](#)

Ulepsz swój zestaw strzelecki z Caldwell Lead Sled MAX — najlepszym podparciem do strzelania, które zapewnia precyzję, kontrolę i redukcję odrzutu. Zaprojektowane dla strzelców, którzy wymagają stabilności, to uniwersalne podparcie blokuje Twoją broń, pozwalając Ci skupić się na dokładności bez rozproszeń.

Wykonane z wysokiej jakości, wytrzymałych materiałów, Lead Sled MAX jest zaprojektowane z myślą o trwałości i niezawodności w najważniejszych momentach. Niezależnie od tego, czy regulujesz celownik, testujesz amunicję, czy udoskonalas swój zestaw, to podparcie do strzelania zapewnia solidne wsparcie, którego potrzebujesz.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Lead Sled MAX](#)
- Producent: [CALDWELL](#)
- Nr produktu: EU2014054
- Nr prod.: 3004222
- Kolor: Black
- Wysokość wysyłki: 651mm
- Szerokość wysyłki: 274mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 198700000946

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Lead Sled MAX](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Lead Sled MAX

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Lead Sled MAX od firmy Caldwell. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i redukcji odrzutu podczas strzelania. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny Lead Sled MAX przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed umieszczeniem jej na Lead Sled MAX.
- Nie używaj Lead Sled MAX w warunkach, które mogą spowodować jego uszkodzenie, takie jak ekstremalne warunki pogodowe.
- Nie pozostawiaj broni na Lead Sled MAX bez nadzoru.
- Używaj tylko amunicji zgodnej z zaleceniami producenta broni.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i słuchawki.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Rozpakuj Lead Sled MAX i sprawdź, czy wszystkie elementy są obecne.
- Złóż produkt zgodnie z instrukcjami zawartymi w dołączonej instrukcji montażu.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i stabilne.

2. Użytkowanie:

- Umieść Lead Sled MAX na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Ustaw broń w uchwycie Lead Sled MAX, upewniając się, że jest prawidłowo zabezpieczona.
- Skoncentruj się na celności i kontroli podczas strzelania, korzystając z właściwych technik strzeleckich.
- Po zakończeniu użytkowania, zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpiecznie przechowywana.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Lead Sled MAX zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów; skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem lub utylizacją odpadów.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa użytkowania Lead Sled MAX, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Caldwell lub odwiedź naszą stronę internetową.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy udanego strzelania z Lead Sled MAX!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl