

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Cechy

- Nazwa: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015796
- Nr prod.: 667-945-532-G8-E8
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537011876

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 3-20x50 PM II Ultra Short

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 3-20x50 PM II Ultra Short od firmy Schmidt i Bender. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności i bezpieczeństwie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z lunety.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny lunety przed użyciem.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Unikaj patrzenia przez lunetę w kierunku źródła intensywnego światła, co może uszkodzić wzrok.
- Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości w działaniu produktu odpowiednim służbom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni.
- Nie używaj lunety w warunkach ekstremalnych, takich jak silne opady deszczu lub śniegu, chyba że jest to zgodne z jej specyfikacją.
- Używaj odpowiednich okularów ochronnych, jeśli to konieczne, aby zabezpieczyć oczy przed przypadkowymi odpryskami.
- Nie modyfikuj lunety ani nie dokonuj nieautoryzowanych napraw.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji ustawień lunety, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

• Montaż lunety:

1. Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
2. Przykręć lunetę do broni zgodnie z instrukcjami producenta.
3. Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

• Użytkowanie lunety:

1. Ustaw odpowiednią moc powiększenia w zależności od warunków obserwacji.
2. Skieruj lunetę na cel, upewniając się, że nie ma przeszkód między lunetą a celem.
3. Obserwuj przez lunetę, dostosowując ostrość i parallax, aby uzyskać jak najlepszy obraz.

• Przechowywanie lunety:

1. Po użyciu oczyść lunetę z kurzu i zanieczyszczeń.
2. Przechowuj lunetę w oryginalnym opakowaniu lub w innym bezpiecznym miejscu.
3. Unikaj wystawiania lunety na działanie skrajnych temperatur i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj lunety razem z odpadami domowymi.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.
- Upewnij się, że wszelkie baterie lub akcesoria są usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu.

Zastosowanie się do powyższych instrukcji pomoże w zapewnieniu bezpiecznego i efektywnego korzystania z lunety 3-20x50 PM II Ultra Short. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych obserwacji!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl