

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Wiatromierze i flagi](#) > [Wiatromierze](#)

The Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics® Software is an upgrade to the groundbreaking—but now discontinued—Kestrel 4500, specifically optimized for long-range shooters. The 5700 Elite measures up to 15 environmental parameters and allows you to select either G1 or G7 ballistic coefficients (BC) for precise trajectory calculations.

Despite fitting comfortably in your hand, it provides access to the “Litz” library (named after renowned ballistcian Bryan Litz) with over 225 measured bullets—the most comprehensive source of real-world data for modern small-caliber projectiles. Using its ballistic calibration feature, you can “train” your Kestrel 5700 Elite to match a specific rifle based on observed long-range impacts. The result is an even more accurate dataset you can rely on for future ballistic calculations.

NO IMAGE
AVAILABLE

With this level of access to highly precise BC data, you have everything you need to perform exact trajectory calculations—all in a compact, handheld wind meter. Additional Features of the Kestrel 5700 Elite:

- Bluetooth LiNK connectivity for Android or iOS devices
- User-friendly, intuitive interface navigation
- Enhanced display resolution for easier reading under varying light conditions
- Switchable screen backlight: bright white or night-vision-friendly red
- Operates on one AA battery
- Sealed battery compartment to protect the motherboard from leaks
- Multilingual menus: English, French, German, and Spanish
- Reinforced, molded hard polymer housing with scratch- and impact-resistant viewing window

Cechy

- Nazwa: [Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK](#)
- Producent: [KESTREL](#)
- Nr produktu: EU2016388
- Nr prod.: 0857ALFDE
- Waga dostawy: 0.234kg
- Wysokość wysyłki: 33mm
- Szerokość wysyłki: 152mm
- Długość wysyłki: 152mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kestrel 5700 Elite Weather Meter](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kestrel 5700 Elite Weather Meter. Ten miernik pogody jest zaprojektowany z myślą o długodystansowych strzelcach i oferuje szereg funkcji, które pomagają w precyzyjnych obliczeniach balistycznych. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Upewnij się, że urządzenie nie jest używane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu, natychmiast zaprzestań jego używania.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Nie używaj urządzenia w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia, takich jak intensywne opady deszczu czy silny wiatr.
- Nie narażaj urządzenia na uderzenia ani upadki, aby uniknąć uszkodzenia obudowy.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów.
- Używaj tylko zalecanych baterii AA, aby uniknąć ryzyka wycieku lub uszkodzenia.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas korzystania z funkcji Bluetooth, aby chronić swoje dane osobowe.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Baterii:

- Otwórz komorę baterii, upewniając się, że nie jest ona uszkodzona.
- Włóż jedną baterię AA, upewniając się, że bieguny są prawidłowo ustawione.
- Zamknij komorę baterii.

2. Włączanie Urządzenia:

- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć Kestrel 5700 Elite.
- Poczekaj na załadowanie interfejsu użytkownika.

3. Korzystanie z Funkcji:

- Skorzystaj z intuicyjnego interfejsu, aby nawigować po dostępnych opcjach.
- Wybierz odpowiedni współczynnik balistyczny (G1 lub G7) w zależności od potrzeb.
- Użyj funkcji kalibracji balistycznej, aby dostosować urządzenie do swojego karabinu.

4. Łączność Bluetooth:

- Włącz funkcję Bluetooth w ustawieniach urządzenia.
- Połącz z urządzeniem mobilnym, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji.

5. Wyświetlanie Danych:

- Użyj przełącznika podświetlenia ekranu, aby dostosować jasność wyświetlacza do warunków oświetleniowych.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do ogólnych śmieci; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki elektrośmieci.
- Upewnij się, że wszystkie dane osobowe zostały usunięte przed utylizacją urządzenia.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Kestrel 5700 Elite Weather Meter, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny urządzenia oraz dowód zakupu.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl