

Accessories - Kestrel General - Rotating Vane Mount& Carry Case for Kestrel 5000 Series

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#)

This precisely engineered accessory allows secure mounting of a Kestrel 5 Series device on any tripod or 1/4-20 threaded mount. It transforms the Kestrel into a portable weather station with a large wind vane and precise pivot joint, enabling continuous measurement and recording of wind speed, direction, and other weather data.

Key Benefits:

Improved one-piece boom compared to the 4 Series. Easier mounting and more secure device hold. Compatible with extension poles for extended measurements.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Rotating Vane Mount& Carry Case for Kestrel 5000 Series](#)
- Producent: [KESTREL](#)
- Nr produktu: EU2016451
- Nr prod.: 0782
- Waga dostawy: 0.142kg
- Wysokość wysyłki: 64mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 219mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Akcesoria Kestrel General Rotating Vane Mount & Carry Case dla Serii Kestrel 5000](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Akcesoria Kestrel General Rotating Vane Mount & Carry Case dla Serii Kestrel 5000

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Akcesoriów Kestrel General Rotating Vane Mount & Carry Case dla Serii Kestrel 5000. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do instrukcji montażu i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie używaj akcesoriów w warunkach, które mogą prowadzić do ich uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.
- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo zamocowany na statywie przed rozpoczęciem pomiarów.
- Nie stosuj siły przy montażu, aby uniknąć uszkodzenia gwintów.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas pomiarów, aby uniknąć kolizji lub wypadków.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Używaj go wyłącznie w obecności dorosłych.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy montażowe.
- Zlokalizuj otwór gwintowany 1/4-20 na statywie.
- Przykręć akcesorium do statywu, upewniając się, że jest dobrze zamocowane.
- Sprawdź stabilność montażu przed użyciem.

2. Użytkowanie

- Włącz urządzenie Kestrel 5000 i upewnij się, że jest w trybie pomiaru.
- Ustaw akcesorium w odpowiedniej pozycji, aby uzyskać dokładne pomiary.
- Regularnie monitoruj parametry pomiarowe, aby zapewnić dokładność danych.
- Po zakończeniu pomiarów wyłącz urządzenie i odłącz akcesorium od statywu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- W przypadku pytań dotyczących utylizacji skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja z użytkowania są dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl