

# Shooting Glasses, Clear Lens, Adjustable Frame

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Ochrona oczu i uszu](#) > [Okulary strzeleckie](#)

Shooting firearms is a fun and rewarding activity, but safety always comes first. Proper eye protection is a fundamental part of safe firearms handling, and Caldwell Shooting Glasses deliver full peripheral coverage to shield your eyes from flying debris. Certified ANSI Z87.1+ high-impact, these glasses offer far superior protection compared to standard sunglasses.

Available in clear and smoke lenses to suit different lighting conditions, they feature comfortable, non-slip rubber nose pieces and ear stems for fatigue-free, all-day wear. Keep your eyes safe on the range and enjoy every bullseye with confidence using Caldwell Shooting Glasses.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Cechy

- Nazwa: [Shooting Glasses, Clear Lens, Adjustable Frame](#)
- Producent: [CALDWELL](#)
- Nr produktu: EU2016843
- Nr prod.: 1250186
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 100mm
- UPC: 198700004388

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Okularów Strzeleckich Caldwell](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Okularów Strzeleckich Caldwell

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup okularów strzeleckich Caldwell. Nasze okulary zapewniają najwyższy poziom ochrony oczu podczas strzelania. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami i zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj okularów strzeleckich zawsze podczas strzelania.
- Upewnij się, że okulary są w dobrym stanie przed każdym użyciem.
- Regularnie sprawdzaj soczewki pod kątem zarysowań i uszkodzeń.
- Przechowuj okulary w odpowiednim miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie używaj okularów jako zamiennika dla innych form ochrony oczu, takich jak gogle ochronne w przypadku innych aktywności.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że okulary są dobrze dopasowane do Twojej twarzy.
- Dostosuj ramkę do swojego rozmiaru, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo.
- Nie modyfikuj okularów w żaden sposób, aby nie osłabić ich ochrony.
- Nie używaj okularów w warunkach, które mogą prowadzić do ich uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury czy silne chemikalia.
- Jeśli okulary ulegną uszkodzeniu, natychmiast przestań ich używać.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Dostosowanie ramki:

- Użyj regulacji w ramce, aby dopasować okulary do kształtu swojej twarzy.
- Upewnij się, że noski są dobrze umiejscowione, aby zapobiec przesuwaniu się okularów.

### 2. Zakładanie okularów:

- Chwyć okulary obiema rękami, trzymając je za ramki.
- Umieść okulary na nosie, a następnie delikatnie przesuń je na miejsce, aby zapewnić pewne dopasowanie.

### 3. Pielęgnacja okularów:

- Czyść soczewki miękką ściereczką, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Unikaj stosowania agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powłokę soczewek.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj okulary zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj okularów do zwykłych odpadów, jeśli są uszkodzone.
- Sprawdź, czy w Twoim rejonie są dostępne programy recyklingu dla produktów optycznych.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia**

Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem, aby uzyskać dodatkowe informacje lub wsparcie.

## **Podsumowanie**

Okulary strzeleckie Caldwell zapewniają wysoką ochronę i komfort. Pamiętaj, aby stosować się do powyższych wskazówek i zaleceń, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa na platformach informacyjnych, aby być na bieżąco z wszelkimi informacjami o produktach.

# O nas

## Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)